

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

isomax



Saunier Duval
Saját hőn
érezheti a minőséget

ÁLTALÁNOSSÁGOK

Biztonsági berendezések

Fagyás elleni védelem

Néhány napos távollét esetén állítsa a kazán panelén a hőmérsékletet minimum értékre, vagy egyszerűen csökkentse a szobatermosztát beállított hőmérsékletét.

Tartós távollét esetén járjunk el a "Leürítés" fejezetben (29. oldal) leírtak szerint.

Védelem túlmelegedés ellen

Ha valamilyen hiba folytán a biztonsági berendezés leállítja a készüléket, a kijelzőn 05 jelenik meg. Ebben esetben hívjuk a Saunier Duvalhoz tartozó szakszervízt.

Füstgázvezetés biztonsága (Isomax C)



Ha a füstgáz rendszerben akárcsak részleges elzáródás történne, a készülék biztonsági okokból leáll. Ilyenkor egy logo jelenik meg a kijelzőn és a lámpa villog. A készülék automatikusan újraindul 15 perc múlva.


Ez a kijelzés azt jelenti, hogy a füstgázvezetési probléma ismétlődik



Ebben az esetben forduljunk a szakszervízhez.

Fontos : Tilos üzemén kívül helyezni a füstelvezetés biztonsági rendszerét. Csak szakember nyúlhat a biztonsági berendezéshez és meghibásodás esetén csak a Saunier Duval által gyártott cserealkatrészek használhatók fel.

A légáramlás biztonsága (Isomax F)




Ha a levegő-áramlásban rendellenesség mutatkozik, a biztonsági rendszer megszakítja a kazán működését. Ebben az esetben hívja a legközelebbi szakszervízt.

Áramszünet

A készülék leáll. Amint újra van áram, a készülék automatikusan újraindul.

Minden Isomax kazánra érvényes :



Ez a kijelzés azt jelenti, hogy a készülék leállt valamilyen a gyújtással vagy gázzal kapcsolatos hiba miatt.

Újraindítás :

- Állítsuk le a kazánt a gombbal,
- Várjunk néhány másodpercet,
- Nyomjuk meg újra a gombot.



Amikor a kijelzőn a telefon logó jelenik meg, bármilyen szám van a baloldalon, hívja a Saunier Duvalhoz tartozó szakszervízt.



Fontos :

Egy fűtési rendszer nem működhet jól ha nincs feltöltve vízzel és nincs jól légtelenítve az indulásnál. Ha ezek a feltételek



nem teljesülnek, akkor különböző zajokat észlelünk, amelyek származhatnak a kazánból a víz felforrása, vagy a radiátorból a víz csorgása miatt.

megismétlődne hívja a márkaszervízt mert:

-lehetnek kisebb szivárgások a rendszeren és ezeknek az eredetét fel kell deríteni.

Levegő a vezetérendszerben
Légtelenítsünk a radiátoroknál és állítsuk be újra a nyomást. Ha a jelenség többször

- korrozíós probléma lehet a fűtőkörrel aminek orvoslására a rendszerben lévő vizet kezelni kell.

